

附件 3

交通运输部 2016 年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合 格样 本数	不合格项		
1	聊城路美交通设施有限公司	烟台市诚信交通设施有限公司	吉林鹤大高速公路雁大段 K54+500 料场	1000	20	10	10	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
2	邯郸市元一紧固件有限公司	湖南环达公路桥梁建设总公司	吉林鹤大高速 K602+100 存料场	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
3	永年县峰通交通安全设施有限公司	湖南天弘交通建设工程有限公司	吉林鹤大高速公路小沟岭至抚松大蒲柴河中石油加油站料场	1000	20	1	19	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
4	河北天云山高强度紧固件有限公司	江苏长城交通设施设备有限公司	吉林鹤大高速小沟岭至抚松段 C 合同段松江林场料场	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
5	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江久久交通设施有限公司	吉林鹤大高速公路小沟岭至抚松大方立交桥下料场	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
6	冠县鸿孚交通设施有限公司	中铁十八局集团有限公司	宁夏青银高速 K1456+300~K1458+300 右幅	1000	20	7	13	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
7	河北天云山高强度紧固件有限公司	上海警通建设(集团)有限公司	宁夏青银高速公路宁东至银川改扩建项目 5 标料场	1000	20	17	3	防腐层厚度	不合格	符合设计文件

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合 格样 本数	不合格项		
8	山东冠县众安冲压件有限公司	陕西高速公路咨询有限公司	宁夏青银高速 K97+000~K99+000 右幅	1000	20	10	10	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
9	江苏国强镀锌实业有限公司	贵州桥梁建设集团有限责任公司	贵州花溪至安顺高速公路 K35+750 料场处	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
10	河南中联交通产业发展有限公司	周口市公路交通设施有限公司	江西铜万高速 K55+000~K56+000	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
11	永年县方远交通设施有限公司	湖南海鸿交通工程有限公司	江西资溪互通交安一标料场	1000	20	7	13	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
12	河北亿德交通设施制造有限公司	湖南海鸿交通工程有限公司	江西资溪花山界(赣闽界)至里木高速公路 K28+900 料场处	1000	20	3	17	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
13	江苏国强镀锌实业有限公司	江苏兴路交通工程有限公司	江西东乡至昌傅高速 K11+000~K12+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
14	潍坊东方钢管有限公司	常州常新道路工程材料有限公司	江西东乡至昌傅高速 K97+000~K98+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
15	江苏国强镀锌实业有限公司	中铁京新高速临白段(阿盟境内) LBMSG-2 项目总承包管理部	内蒙古京新高速临白段 K195+950~K196+100	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
16	山东冠县四通交通设施有限公司	中铁京新高速临白段(阿盟境内) LBMSG-2 项目总承包管理部	内蒙古京新高速临白段 K387 料场	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合 格样 本数	不合格项		
17	河北天云山高强度 紧固件有限公司	中铁京新高速临白段（阿 盟境内）LBAMSG-2 项目总 承包管理部	内蒙古京新高速临白段 K471 料场	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
18	永年县方远交通设 施有限公司	中铁京新高速临白段（阿 盟境内）LBAMSG-2 项目总 承包管理部	内蒙古京新高速临白段 K330 料场	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
19	黄骅市振兴东海交 通设施有限公司	中咨泰克交通工程集团有 限公司	内蒙古京新高速临白段 K601+800 料场	1000	20	20	0	/	合格	/
20	山东冠县恒昌路桥 设施有限公司	中交一公局交通工程有限 公司 LBAMSG-3 项目交安工 程二项目	内蒙古京新高速临白段 K629+000~K630+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
21	山东冠县远海冲压 件有限公司	中交机电工程局有限公司 LBAMSG-3 项目交安工程三 项目部	内蒙古京新高速临白段 K754+000~K754+100	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
22	山东冠县远海冲压 件有限公司	中交机电工程局有限公司 LBAMSG-3 项目交安工程三 项目部	内蒙古京新高速临白段 K753+200~K753+300	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
23	永年县运昌紧固件 制造有限公司	中交路桥建设有限公司 LBAMSG-3 项目交安工程四 项目部	内蒙古京新高速临白段 K806+008~K806+108	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
24	山东冠县恒良交通 设施有限公司	湖南天弘交通建设工程有 限公司	甘肃省临渭高速 K111+000 料厂	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合 格样 本数	不合格项		
25	山东冠县恒良交通设施有限公司	湖南天弘交通建设工程有限公司	甘肃省临渭高速 K111+000 料厂	1000 (三波防阻块)	20	20	0	/	合格	/
26	河北天云山高强度紧固件有限公司	北京市高速公路交通工程有限公司	北京市京台高速(北京段) K8+000~K9+000	1000	20	20	0	/	合格	/
27	天津友发瑞达交通设施有限公司	北京汉威达交通运输设备有限公司	天津市蓟汕高速公路(津滨高速—津晋高速)工程	1000	20	2	18	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
28	天津友发瑞达交通设施有限公司	天津市公路工程总公司	天津市津港高速公路工程(西外环-临港)	1000	20	5	15	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
29	保定泰兴新型材料科技发展有限公司	湖南达陆基交通工程有限公司	河北省邢衡高速公路交安六标料场	1000	20	13	7	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
30	河北泽成交通设施有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	河北省邢衡高速公路交安七标料场	1000	20	8	12	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
31	山东冠县四通交通设施有限公司	浙江交通设施有限公司	河北省邢衡高速公路 JA10 标料场	1000	20	10	10	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
32	保定泰兴新型材料科技发展有限公司	河北龙威交通工程有限公司	河北省密涿高速公路 K18+861 料场	1000	20	0	20	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
33	山东省冠县北方交通设施有限公司	江西赣东路桥建设集团有限公司	山西省高平至沁水高速公路 K55+100~K55+300	1000	20	20	0	/	合格	/
34	山东冠县恒良交通设施有限公司	山西路达实业总公司	山西省高平至沁水高速公路 K19+580 料场	1000	20	20	0	/	合格	/
35	山东冠县恒良交通设施有限公司	辽宁省交通工程有限公司	山西省原神高速公路 K25+600 料场	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合格 样本 数	不合格项		
36	山东冠县桓昌路桥设施有限公司	鞍山公路工程有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安二标料场	496	20	20	0	/	合格	/
37	山东冠县远海冲压件有限公司	辽宁省交通工程有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安三标料场	800	20	20	00	/	合格	/
38	山东冠县远海冲压件有限公司	陕西高速交通工贸有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安五标料场	800	20	20	0	/	合格	/
39	山东冠县远海冲压件有限公司	沈阳三鑫集团有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安六标料场	600	20	20	0	/	合格	/
40	河北泰宏公路安全设施有限公司	常州市交通设施有限公司	江苏泰高高速公路 K20+240~21+720	1000	20	20	0	/	合格	/
41	江苏国强镀锌实业有限公司	北京深华科交通工程有限公司	江苏泰高高速公路 K9+400~K10+650	1000	20	20	0	/	合格	/
42	冠县鑫通源交通设施有限公司	江西省路桥工程集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第2合同段右幅 K3+300 路侧	251	20	1	19	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
43	南京天意公路材料有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第5合同段料场	1400	20	0	20	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
44	冠县万通高速公路工程设施有限责任公司	中交一公局厦门工程有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第6合同段料场	7100	20	0	20	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
45	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江八咏公路工程有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第8合同段料场	5000	20	11	9	防腐层厚度	不合格	符合设计文件

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合格 样本 数	不合格项		
46	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第9合同段料场	223	20	0	20	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
47	天津友发瑞达交通设施有限公司	中交第一公路工程局有限公司	福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路(宁德境)B1合同段官井村仓库	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
48	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	福建省泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段	1000	20	0	20	防腐层厚度	不合格	符合设计文件
49	山东冠县鑫亚交通设施有限公司	德州市公路工程总公司	山东省德商高速 K21+100 右幅	1000	20	20	0	/	合格	/
50	永年县方远交通设施有限公司	湖南省交通科技有限公司	山东省济徐高速 K70+400 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
51	沧州鑫泰交通设施有限公司	山东省滨州公路工程总公司	山东省济东高速 K66+500 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
52	山东省冠县北方交通设施有限公司	贵州省交通工程有限公司	山东省济东高速 K104+400 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
53	河北泽成交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川省叙古高速 K36+020 古蔺永乐收费站	2200	20	18	2	镀锌层厚度	合格	/
54	山东冠县冠利交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司 JA1 标	四川省巴南广高速 K30+300 曾口服务区	5500 (三波防阻块)	20	20	0	/	合格	/
55	江苏国强镀锌实业有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司 JA1 标	四川省巴南广高速 K30+300 曾口服务区	6000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数 (个)	抽样 样本 数 (个)	按标准 GB/T 31439. 1-2015、 GB/T 31439. 2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合 格样 本数	不合格项		
56	河北泽成交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司 JA2 标	四川省巴南广高速 K51+200 料场	4000 (三波防阻块)	20	20	0	/	合格	/
57	河北泽成交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司 JA2 标	四川省巴南广高速 K51+200 料场	17200	20	20	0	/	合格	/
58	临安市卓潮紧固件有限公司	成都市路桥工程股份有限公司 JA3 标	四川省巴南广高速 K107+197 新店互通	6900 (三波防阻块)	20	20	0	/	合格	/
59	临安市卓潮紧固件有限公司	成都市路桥工程股份有限公司 JA3 标	四川省巴南广高速 K107+197 新店互通	12000	20	20	0	/	合格	/