

附件 4

交通运输部 2016 年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体 数 (套)	抽 样 样 本 数 (套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合 格 样 本 数	不 合 格 样 本 数	不 合 格 项		
1	河南中联交通产业发展有 限公司	周口市公路交通设施有 限公司	江西铜万高速公路 K56+500 料场	10000	32	31	1	防腐层厚度	合格	/
2	江苏国强镀锌实业有限公 司	江苏兴路交通工程有限公 司东昌高速公路 JT1 标项目经理部	江西东乡至昌傅高速公路 新建工程 K11+000~ K12+000	10000	32	32	0	/	合格	/
3	潍坊东方钢管有限公司	常州常新道路工程材料 有限公司	江西东乡至昌傅高速公路 K97+000~K98+000	10000	32	32	0	/	合格	/
4	永年县方远交通设施有限 公司	湖南海鸿交通工程有限 公司	江西资溪花山界(赣闽界) 至里木高速公路资溪互通 交安一标料场	10000	32	32	0	/	合格	/
5	河北亿德交通安全设施制 造有限公司	湖北楚通公路工程有限 公司	江西省资溪花山界(赣闽 界)至里木高速公路 K28+900	10000	32	30	2	整体抗拉荷载	合格	/
6	邯郸市元一紧固件有限公 司	烟台市诚信交通设施有 限公司鹤大高速公路项 目 HDJT01 标段项目经 理部	吉林鹤大高速公路雁大段 交安一标 K544+500 料场	10000	32	31	1	防腐层厚度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况
						合格样本数	不合格样本数	不合格项		
7	河北亿德交通安全设施制造有限公司	湖南天弘交通建设工程有限公司	吉林鹤大高速公路小沟岭至抚松段大蒲柴河镇中石油加油站料场	10000	32	29	3	整体抗拉荷载	合格	/
8	河北天云山高强度紧固件有限公司	江苏长城交通设施设备有限公司鹤大高速 HDJT05 标项目部	吉林鹤大高速公路小沟岭(黑吉界)至抚松段 C 合同段松江林场料场	10000	32	31	1	防腐层厚度	合格	/
9	永年县运昌紧固件制造有限公司	河北交建鹤大高速公路建设项目 HDJT08 标段项目经理部	吉林鹤大高速公路靖宇至通化段 B 合同段光华镇料场	10000	32	30	2	防腐层厚度	合格	/
10	永年县运昌紧固件制造有限公司	贵州桥梁建设集团有限责任公司	贵州贵阳(花溪)至安顺高速公路 K35+750	10000	32	32	0	/	合格	/
11	临安市卓潮紧固件有限公司	湖北省路桥集团有限公司	广东省江门至罗定高速公路交安一标备料场	10000	32	32	0	/	合格	/
12	河北亿德交通安全设施制造有限公司	广东新粤交通投资有限公司	广东省江门至罗定高速公路交通安全设施第三合同段罗定冲花料场	10000	32	32	0	/	合格	/
13	邯郸市翼途交通设施配件有限公司	广东新粤交通投资有限公司	广东省江门至罗定高速公路交通安全设施第三合同段罗定冲花料场	9000	32	32	0	/	合格	/
14	河北亿德交通安全设施制造有限公司	辽宁省路桥建设第一有限公司	广东省潮州至惠州高速公路项目 JA4 交通安全设施工程增光镇汇源料场	10000	32	32	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况
						合格样本数	不合格样本数	不合格项		
15	邯郸市辉腾交通设施有限公司	中铁京新高速临白段(阿盟境内) LBAMSG-2 项目总承包管理部	内蒙古京新高速公路临白段 K471 料场	10000	32	7	25	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
16	鄂州市强发标准件制造有限公司	中咨泰克交通工程集团有限公司	内蒙古京新高速公路临白段 K601+800 料场	10000	32	32	0	/	合格	/
17	河北天云山高强度紧固件有限公司	中交一公局交通工程有限公司 LBAMSG-3 项目交安工程二项目	内蒙古京新高速公路临白段 K629~K630	10000	32	32	0	/	合格	/
18	永年县红达标准件制造有限公司	中交机电工程局有限公司 LBAMSG-3 项目交安工程三项目部	内蒙古京新高速公路临白段 K754+000~K754+100	10000	32	31	1	防腐层厚度	合格	/
19	永年县运昌紧固件制造有限公司	中交路桥建设有限公司 LBAMSG-3 项目交安工程四项目部	内蒙古京新高速公路临白段 K806+008~K806+108	10000	32	32	0	/	合格	/
20	冠县鸿孚交通设施有限公司	中铁十八局集团有限公司	宁夏青银高速改扩建宁东至银川段第二合同段 K1458~K1459 右幅	10000	32	32	0	/	合格	/
21	河北天云山高强度紧固件有限公司	上海警通建设(集团)有限公司	宁夏青银高速公路宁东至银川段改扩建项目料场	10000	32	32	0	/	合格	/
22	山东冠县众安冲压件有限公司	中国铁建大桥工程局集团青银高速改扩建项目第六合同段	宁夏青银高速公路宁东至银川段改扩建项目 K1497+000~K1499+000 右	10000	32	28	4	整体抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认合格

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况
						合格样本数	不合格样本数	不合格项		
			幅							
23	河北天云山高强度紧固件有限公司	湖南天弘交通建设工程有限公司	甘肃省临渭高速 K111+000 料厂	10000	32	29	3	防腐层厚度、整体抗拉荷载	合格	/
24	河北天云山高强度紧固件有限公司	北京市高速公路交通工程有限公司	北京市京台高速(北京段) K8+000~K9+000	10000	32	32	0	/	合格	/
25	邯郸市元一紧固件有限公司	北京汉威达交通运输设备有限公司	天津市蓟汕高速公路(津滨高速—津晋高速)工程	10000	32	32	0	/	合格	/
26	河北天云山高强度紧固件	天津市公路工程总公司	天津市津港高速公路工程(西外环—临港)	10000	32	30	2	镀锌层厚度	合格	/
27	邯郸市天辰交通安全设施有限公司	湖南达陆基交通工程有限公司	河北省邢衡高速公路交安六标料场	10000	32	6	26	整体抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认合格
28	河北泽成交通设施有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	河北省邢衡高速公路交安七标料场	10000	32	5	27	整体抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认合格
29	邯郸市元一紧固件有限公司	浙江交通设施有限公司	河北省邢衡高速公路 JA10 标料场	10000	32	0	32	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
30	邯郸市元一紧固件有限公司	河北龙威交通工程有限公司	河北省密涿高速公路 K18+861 料场	10000	32	31	1	防腐层厚度	合格	/
31	永年县运昌紧固件制造有限公司	山东玉泰公路设施有限公司	山西省高平至沁水高速公路交安 4 标料场	10000	32	30	2	整体抗拉荷载	合格	/
32	邯郸市元一紧固件有限公司	山西路达实业总公司	山西省高平至沁水高速公路 K19+200 料场	10000	32	32	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况
						合格样本数	不合格样本数	不合格项		
33	邯郸市元一紧固件有限公司	内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司	山西省高平至沁水高速公路 K51+300 料场	10000	32	32	0	/	合格	/
34	永年县运昌紧固件制造有限公司	山西易欣交通工程有限公司	山西省原神高速公路 K16+900 中分带	10000	32	32	0	/	合格	/
35	永年县运昌紧固件制造有限公司	广西路桥工程集团有限公司	山西省原神高速公路预制场料场	10000	32	30	2	整体抗拉荷载	合格	/
36	沈阳磊博紧固件有限公司	鞍山公路工程有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安二标料场	9000	32	29	3	防腐层厚度	合格	/
37	沈阳磊博紧固件有限公司	辽宁省交通工程有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安三标料场	8000	32	30	2	防腐层厚度	合格	/
38	沈阳金路通交通设施有限公司	陕西高速交通工贸有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安五标料场	5500	32	30	2	防腐层厚度	合格	/
39	山东冠县远海冲压件有限公司	沈阳三鑫集团有限公司	辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安六标料场	7000	32	30	2	防腐层厚度	合格	/
40	临安市卓潮紧固件有限公司	北京深华科交通工程有限公司	江苏泰高高速公路 K6+200	5000	32	32	0	/	合格	/
41	临安市卓潮紧固件有限公司	常州市交通设施有限公司	江苏泰高高速公路 K6+200	5000	32	32	0	/	合格	/
42	冠县鑫通源交通设施有限公司	江西省路桥工程集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第 2 合同段右幅 K3+300 路侧	251	32	32	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况
						合格样本数	不合格样本数	不合格项		
43	临安市卓潮紧固件有限公司	中交二公局第三工程有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第3合同段料场	40000	32	32	0	/	合格	/
44	南京天意公路材料有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第5合同段料场	7600	32	29	3	整体抗拉荷载	合格	/
45	临安市卓潮紧固件有限公司	中交一公局厦门工程有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第6合同段料场	40000	32	32	0	/	合格	/
46	临安市卓潮紧固件有限公司	中交第二公路工程局工程有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第7合同段料场	10000	32	32	0	/	合格	/
47	临安市卓潮紧固件有限公司	浙江八咏公路工程有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第8合同段料场	13700	32	29	3	整体抗拉荷载	合格	/
48	临安市卓潮紧固件有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第9合同段料场	10000	32	32	0	/	合格	/
49	临安市卓潮紧固件有限公司	中交第一公路工程局有限公司	福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路(宁德境)B1合同段官井村仓库	5000	32	5	27	整体抗拉荷载	不合格	已整改,经确认合格
50	临安市卓潮紧固件有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	福建省泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段上京互通收费站	10000	32	32	0	/	合格	/
51	山东冠县鑫亚交通设施有限公司	德州市公路工程总公司	山东省德商高速 K21+100 右幅	10000	32	31	1	整体抗拉荷载	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体 数 (套)	抽样 样本 数 (套)	按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015 判定			按 JT/T495-2014 判定监督总体 (批)是否通过 (合格)	整改情况
						合格 样本 数	不合 格样 本数	不合格项		
52	河北亿德交通安全设施制造有限公司	湖南省交通科技有限公司	山东省济徐高速 K70+400 左幅	10000	32	31	1	整体抗拉荷载	合格	/
53	沧州鑫泰交通设施有限公司	山东省滨州公路工程总公司	山东省济东高速 K66+500 左幅	10000	32	32	0	/	合格	/
54	河北泽成交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川省叙古高速 K36+020 古蔺永乐收费站	8000	32	32	0	/	合格	/
55	河北泽成交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司 JA2 标	四川省巴南广高速 K51+200 料场	150000	32	32	0	/	合格	/